

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

Алапаевский район

«07» 07 2020 г.

Комиссия в составе:

Представителя объекта:

Директор МОУ «Арамашевская СОШ» им. М. Мантурова Телегина Л.М. тел. (34346) 73-5-24
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по Режевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», мл. лейтенант полиции Захаров А. В. тел. 3-50-09 (доб. 4).
(должность представителя и наименование организации)

-представителя обслуживающей организации:

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МОУ «Арамашевская СОШ» им. М. Мантурова

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Школьная, 1.
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

АЗ в соотв. с Р063-2017 и 3 в соотв. с ПП РФ от 02.08.2019 № 1006. Занимает территорию с расположенной на ней двухэтажным зданием. Состоит: санузел, кабинеты, классы, подсобные и служебные помещения, спортзал, столовая.

(указывается категория объекта; этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, технический этаж, ограждение территории, пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость:

Здание - внешние стены кирпичные, несущие толщиной 650мм, напольное и потолочное перекрытие бетонные толщиной 250мм. В оконных проемах установлены деревянные окна с обычным стеклом, частично пластиковые. В Центральных дверных проемах установлены металлические защитные двери соответствующие 3 классу защиты. На запасных выходах в дверных проемах установлены защитные металлические двери 3 классу защиты. По периметру ограждение имеется, но не соответствует защитному.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Имеется видеонаблюдение 21 камера (11 улица, 10 внутри) запись событий 25 суток. Охранное уличное освещение отсутствует. Для экстренного вызова комплексных сил нарядов полиции установлена тревожная сигнализация. Радио кнопка Астра- РИМ РР, Астра 321, резервный источник Скат-1200Д. Шлейфы тревожной сигнализации выведены на Приток-А-КОП 02 с выводом сигнала на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства, а также наличие и тип резервного источника питания)

Физическая охрана отсутствует, пост охраны отсутствует.

Проверка технического состояния средств ТСО:

технические средства охраны тревожной сигнализации смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2020 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Инженерно-техническая укреплённость данного объекта не соответствует требованиям ПП РФ от 02.08.2019 № 1006

